

Dodatkowe informacje do rozkładu jazdy

Posterunek: Raciąż

Rozkład jazdy: 1990

1. Opis pracy manewrowej

TMS 454007: skład zabierany na bocznice Cukrowni Głinojeck (na tor z opisem "plac ładunkowy") lokomotywą zakładową, lokomotywy pociągowe przewoźnika wracają ze składem TMS 544031.

TMS 454020: skład zabierany na bocznice Cukrowni Głinojeck (na tor z opisem "plac ładunkowy") lokomotywą zakładową, lokomotywy pociągowe przewoźnika wracają ze składem TMS 544006.

TMS 454027: skład zabierany na bocznice Cukrowni Głinojeck (na tor z opisem "plac ładunkowy") lokomotywą zakładową, lokomotywy pociągowe przewoźnika wracają ze składem TMS 544018.

TMS 854012: skład podstawiany w dwóch częściach do rozładunku na tor 4, lokomotywy pociągowe wracają po rozładunku tychże wagonów jako TMS 584003.